


PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

1. INSÉRER



INSÉRER

le CLIP'IN dans le montant BATI HOME




Veiller à ce que les inscriptions de traçabilité sur le CLIP'IN et le montant soient dans le même sens de lecture

2. RÉGLER



RÉGLER

la longueur voulue



150 mm minimum inséré dans le montant

3. CLIPPER



4. CLIPPER dans le rail puis tourner d'1/4 de tour

